

KAWAMURA

バンド式乾燥機



今までは、乾燥機の駆動部が塞がれていた為、スカート裏やロールブラシ・プリーへの掃除ができず水分の多い原料が跳ね上げたり、くっ付いたりしてプリー内やスカート裏に残留していた原料の残査によって雑菌が繁殖していることが判明致しました。

食品衛生に対する規制が年々厳しくなり、特に雑菌問題に関しては大手食品メーカーの度重なる不祥事によってクローズアップされ、無視出来ない問題となってきました。

そこで、当社がこの問題の解決策として雑菌の源であった元凶の駆動部を開閉式の扉にすることで、今まで困難であったプリーやスカート裏等の隅々まで簡単に清掃ができるように致しました。

その他にも、水洗い時の際に底板に残った水溜り付近に雑菌が繁殖しない様、水はけを良くする解決策として勾配や水抜き口を設け、雑菌対策を致しました。



熱風発生器の専門メーカー

株式会社河村バーナー製作所

〒421-0511 静岡県牧之原市片浜514-3
☎ (0548)22-0478(代) / FAX (0548)22-5776
URL <http://www.kawamura-burner.co.jp/>
E-mail info@kawamura-burner.co.jp